

Der Marburger Hauptbahnhof - Ort des Grauens



Der Eingangsbereich: seit Jahrzehnten ungepflegt, nie renoviert und verschmutzt, durch die jetzigen Umbauarbeiten besonders belastet und 'pflegebedürftig' Fotos:C.Schreiner 12.1.12

Eine Unterführung des Schreckens, ebenfalls seit Jahrzehnten in diesem Zustand, der sich durch Wassereinbruch und Bauarbeiten noch verschlimmerte. Hier wurde seit Jahrzehnten nichts investiert und das Areal dem Verfall und Verschmutzung überlassen



IG MARSS e.V. - (C) Fotos Claus Schreiner, Aufnahmedatum: 12.1.2012





